



Kalibrering Handymax 44kg/10g

Kalibreringsläge

1. Tryck på on och precis när 8888 visas tryck 4st gånger till på on och vid det sista trycket hålls knappen konstant intryckt.
2. Displayen visar ett internt värde, håll Handymaxen still och obelastad och tryck på on igen.
3. Displayen visar 25kg, håll Handymaxen still med 25kg kalibreringsvikt hängande i den och vänta på meddelande PASS.

KLART!